GREGUS GT.

Nr. 1	Klasse C
2	C
3	C
4	C
5	C
6	C

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Gregus gate nr. 1
Betegnelse

Eier 1970: Petersen, Paul
Takst kr.: 55.000 Areal tomt: 487 m². bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført: 1893 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset stein. Hel.
Vegger: Tömmer. Liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Skifer.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Enkelt 1880-preg m. hor.bånd. i etasjeskiller. Trapp m. smijernsrekkverk.

Interiør

Gårdsplass, grus. Velstelt.
Uthus: Bakhus i to etg. Som forhus. Delv. bebodd. Bra.

Ombygging
1893 Nybygg anmeldt.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 1.7.75
Sign: J.T.

II.

Gate Gregus gate	nr. 1
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

179.30

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Gregus gate nr. 2
Betegnelse

Eier 1970 A/S Nordenfjeldske Blikindustri
Takst kr. 150.000 Areal tomt 529 m², bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1893 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Sprukket.
Vegger Tömmer. Stående prof. panel.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer. Flat omr. m. overbord på konsoller. Fortanning.

Interiør

Gårdsplass, grus. Ustelt.
Uthus To etg. murhus. Bedrift.

Ombygging
1893 Nybygg anmeldt.
1909 Snekkerverksted oppfört.
1939 En etg. tilbygg.
1936 Innredning av WC.
1954 Heisesjakt av betong utfört.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.75
Sign J.T.

Gate Gregus gate **nr.** 2

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

178.31

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM **Bebyggelse**

I.

Gate Gregus gate **nr.** 3
Betegnelse

Eier 1970 Lind, Olav *Menne i 78*
Takst kr. 70.000 **Areal tomt** 718 **m². bygninger** **m²**
Bruk Bolig

Oppført 1897 (KJENT) **tidligst** **senest** **omkring** (ANTATT)
Siste brann **Tidligere branner**

Byggherre **Oppr. bruk**
Arkitekt

Plantype

Hovedmål **Etasjer** 2

Grunnmur Pusset stein. Sprukket.
Vegger Tömmer. Liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Enkelt 1880-preg m. hor.bånd i etasjeskiller. Trapp m. smijernsrekkverk.

Interiør

Gårdsplass, grus, velstelt.
Uthus Bakhus i to etg. Som forhus. Delv. bebodd. Bra.

Ombygging

1897 Nybygg anmeldt.
1934 Kobbhus oppfört.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.75
Sign J.T.

II.

Gate Gregus gate	nr. 3
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

178.34

178.35

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Gregus gate nr. 4
Betegnelse

Eier 1970 Nordenfjeldske Blikindustri A/S
Takst kr. 75.000 Areal tomt 533 m². bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1897 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tömmer. Liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør Enkel 1880-preg. Trapp m. smijernsrekkverk.

Interiør

Gårdsplass, Grus. Ustelt:
Uthus Bakgård i to etg. S. forhus. Bebodd. Bra.

Ombygging
1896 Nybygg anmeldt.
1946 WC innredet.
1946 Kobbhus oppfört.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 11.7.75
Sign J.T.

II.

Gate Gregus gate **nr.** 4

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

178.52

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Gregus gate nr. 5
Betegnelse

Eier 1970 Reisch, Viktor
Takst kr. 70.000 Areal tomt 735 m² bygninger m²
Bruk Bolig

Oppført 1899 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 3

Grunnmur Pusset stein. Hel.
Vegger Tömmer. Liggende faspanel.
Tak Valmtak. Skifer.

Kjeller Under hele huset.

Eksteriør 1880-preg m. hor.bånd under vinduer.

Interiør

Gårdsplass, Gras. Grus. Trær. Ustelt.
Uthus Bakhus i to etg. Som forhus. Delv. bebodd. Bra.

Ombygging

1899 Nybygg anmeldt.
1919 Skur av tre oppfört.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.75
Sign J.T.

Gate Gregus gate nr. 5

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

178.27

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Gregus gate nr. 6
Betegnelse

Eier 1970: Trondheim kommune.
Takst kr. 52 000 — Areal tomt 548 m² — bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført 1891 (KJENT) — tidligst — senest — omkring (ANTATT)
Siste brann — Tidligere branner

Byggherre — Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype
Hovedmål — Etasjer 2

Grunnmur: Pusset stein. Sprukket.
Vegger: Tømmer. Liggende faspanel.
Tak: Valmtak. Tegl.

Kjeller: Under hele huset.

Eksteriør: Enkelt 1880-preg.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Grus. Gress. Overgrodd.
Bakhus i 2 etg. Delv.bebodd. Dårlig.

Ombygging:
1891 Nybygg anmeldt.
1957 Vinduer innsatt i 2.etg.

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer
Bør pusses opp

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 1.7.1975.
Sign J.T.

II.

Gate Gregus gate 6 **nr.** 6

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

178.33